ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 10/06/2026 **Inspecteur:** Niel Tersago **Mentor:** **Installateur:** BM Support bv
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0893 996 936

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251368

Datum verslag: 10/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Schrieksebaan
Huisnummer	71
Busnummer	
Postcode	3140
Gemeente	KEERBERGEN
Land	België

Eigenaar

Naam	Via immo
Straatnaam	Schrieksebaan
Huisnummer	71
Busnummer	
Postcode	3140
Gemeente	KEERBERGEN
Land	België

Installateur

Naam	BM Support bv
BTW nr.	BE 0893 996 936
Telefoonnummer	+32 476 51 03 51
E-mail	brigitte@immodendijk.be

Type : woning **EAN** : 5414488200594265 69 **Teller Nr.:** : 1LGZ20470626379

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.


Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 30

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,13 MΩ

OK



RE: 19,89 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Algemeen	22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40	Bijkomend	22,5kA2s (3000A)	A	-	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen		Curve		Bescherming IN (A)		(andere)		P		Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	NOK			**Directe aanraking**	OK			**Indirecte aanraking**	OK	
Aansluitingen	OK			**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA					
Equipotentiale verbindingen	OK			**Doorsnede geleiders**	NOK					
Continuiteit	OK			**Verlichting / toestellen**	NVT					

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I8.15 Het gebruik van verdeelstekkers is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie, vaste aansluiting is dus verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.2.)

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

I: verschillende draadsecties in dezelfde aansluitklemmen is niet toegestaan.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 10/6/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:37 tot 10:22


De inspecteur Niel Tersago



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.








HUISNR 71
EAN E 541 448 820 059 426 569
Landis+Gyr
E360-1P
34,002 kWh
1LGZ0470626379
fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Ondarbreking of defect 078 35 35 00





beneden aan trap
C2C2
kamer 1
wc
kamer 2
naar zekeringkast
D
boven


MERLIN GERIN
multi 9
C60a
C20
ABB
vynckier


I-ON
vynckier
L2/N
L1
DIFF-◉-JUMP
In40A
I∆n0.3A
Un230/400V~
C25
EP102
I-ON
I-ON


BM017220
C 20/2
SCHRACK
I-ON
I-ON


METREL
Aarde
20:05
Ra 19.89 Ω
Rc 0.0 kΩ
Rp 0.0 kΩ
Limiet(Ra)
Uit
L
PE
N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155


METREL
R iso
20:06
Riso 1.13 MΩ
Um 525 V
U iso 500 V
Type R iso -
Limiet(Riso) 0.5 MΩ
L PE N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155