ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 12/05/2022
ID-label:

Inspecteur: Quinten De Bleser

B.T.W. nr.:L

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 19370747

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: -

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Brusselsesteenweg
Huisnummer	183
Busnummer	201
Postcode	2800
Gemeente	MECHELEN
Land	België

Eigenaar

Naam	WALBERS IMMO BVBA
Straatnaam	Park Court
Huisnummer	89
Busnummer	
Postcode	10110
Gemeente	Bangkok
Land	België

Installateur


Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : appartement

EAN : 54
☑ **Niet meegedeeld**

Teller Nr.: : 33078223

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS
Spanning: 1N400V
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1
Aantal kringen: 9
Ri algemeen: 1,028 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 2,58 Ω OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	9	OK	-
30	40		-	A		OK	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	16		2	-
1	C	20		2	-
7	C	32		2	-

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	**Directe aanraking**	NOK	**Indirecte aanraking**	NOK
Aansluitingen	NOK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	NOK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.04 Gegevens adres, eigenaar, installateur ontbreken of zijn onvolledig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I2.03 Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2)

Alleen kunnen testen met testrondjes omdat de afschermplaat niet demonteerbaar is

I5.01 Het verdeelbord is niet makkelijk toegankelijk. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.1.C.)

Afschermplaat kan niet worden gedemonteerd zonder de muur te beschadigen

I5.06 Minstens twee stroomkringen voor de verlichting zijn te voorzien. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.2.B.)

I5.09 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

I8.02 Stroomkringen voor contactdozen dienen minimaal uitgevoerd te worden met een draadsectie van 2,5mm2 (Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.)

I9.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)

nota/note 18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Quinten De Bleser

Quinten De Bleser

Q.DeBleser

ACEG VZW - #195


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K





CACHET







COPIE





SPANNING
TENSION
230 V
1 1 LUCHTDRUK
2 3 DOUCHE
3 2 BADKAMER + SLAAPKAMER
4 4 LUCHTMATRAS
5 5 LIVING + KEUKEN
6 6 KEUKEN + SLAAPKAMER + CV + FEUTS
7 7 KELDER + GARAGE
8 8 VAATWASSER
9 9
10 10 BEGANE GROND
11 11 KELDER
12 12
13 13
14 14

Online
• Hulp en info bij stroomonderbreking
www.eandis.b
@eandis.
• Defecte straatlampen
www.eandis.be/straa
• Meterstanden doorgeven
www.eandis.be/meters
• Verhuizing melden www.eandis.be/ver
Algemeen nummer 078 35
werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur (Zonad
SERIES GI
40A
vynckier
A23.901


kWh
00422
00479321
33078223
2016
375 rev/kWh
50 Hz
230 V
0.5-10(60) A
MADE IN POLAND


METREL
ESC
SETUP
ON/OFF
EARTH
2.58Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC Hiim
RLOOP N-PE
PE
R,ρEARTH
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
SENS
FACOM


Eurotest 61557
METREL
500V *MΩ
1.028MΩ Um 517V
FUNC Uiso Ilim
ESC
SETUP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE