

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :
Meter nr. : 10627501
Index : Dag : 9099 KWh ; Nacht : 6522 KWh


VERSLAG NR PU / M / 419 / 0
ADRES INSTALLATIE: PROCESSIEWEG 7 BUS 6
2221 HEIST O D BERG
EIGENAAR : BRENDA JAUSSENS
Adres : PROCESSIEWEG 7 BUS 6
OPDRACHTGEVER : HEIST O D BERG
Adres : IDEM
BEHEERDER/UITBATER :
Adres :
EAN-code :

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 28/04/11 ; Aanvulling van verslag nr. pm/09/344/b ; Type der lokalen : APPARTEMENT BUS 6
Aard installatie: Bestaande - ~~Verzwarend~~ - ~~Overdracht van eigendom~~ - ~~Tijdelijk~~ -
Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 1X230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type ADS 40A 300 mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXUS 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 3G10 mm²
Type aardelektrode: TUS - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN~~ - ~~IT~~
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand : 7,99 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 75 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage



2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 - 276 - 276bis
en de technische procedure(s) TPR-E12P -
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a - b - c - d - ~~e~~ - f - g - h
Legende : a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: /
.....
.....
.....
.....
.....

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: BAKKER VERLICHTING IS NOG TE PLAATSEN


RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.


4. BESLUIT : De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
~~Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór~~
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/04/2036
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Agent onderzoeker
G. Verstrappen





Situatie schema

CONTOORGANISME
240 BOVENDEUR
A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17, A1.18, A1.19, A1.20, A1.21, A1.22, A1.23, A1.24, A1.25, A1.26, A1.27, A1.28, A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33, A1.34, A1.35, A1.36, A1.37, A1.38, A1.39, A1.40, A1.41, A1.42, A1.43, A1.44, A1.45, A1.46, A1.47, A1.48, A1.49, A1.50, A1.51, A1.52, A1.53, A1.54, A1.55, A1.56, A1.57, A1.58, A1.59, A1.60, A1.61, A1.62, A1.63, A1.64, A1.65, A1.66, A1.67, A1.68, A1.69, A1.70, A1.71, A1.72, A1.73, A1.74, A1.75, A1.76, A1.77, A1.78, A1.79, A1.80, A1.81, A1.82, A1.83, A1.84, A1.85, A1.86, A1.87, A1.88, A1.89, A1.90, A1.91, A1.92, A1.93, A1.94, A1.95, A1.96, A1.97, A1.98, A1.99, A1.100



