



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR PV / 10 / 137 / 105

ADRES INSTALLATIE:

SCHRIJFSE BAHN 32 3140 KEERDORGEN

EIGENAAR :

Adres : SCHRIJFSE BAHN 32 3140 KEERDORGEN

OPDRACHTGEVER :

Adres : BARE STRAAT 765 3140 KEERDORGEN

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 01/03/2010 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: WOONKEUPEL

Aard installatie Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -

Begin werken : Fundering vóór 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -


Aansluiting: Spanning 1X230 V ; Bescherming v/d aansluiting: MAX 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXUG 4X10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 4X16 mm²

Type aardelektrode: ~~lus boren~~ pennen horizontale geleider diepte aarding ; Aardverbindingssysteem TT TN IT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; Spreidingsweerstand: 19 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 750 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage



2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 R

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/03/2035

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.


De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER


DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

AV vzw
2820 BONHEIDEN
Agent v.d. Zoon
Paul Verbeke



Afd. erkend organisme 1/3/2010 CONTROLORGANISME 2820 Nieuw-Iden Agent Verzoeker 1531 Ve-Keulen	Frans Glen Schrieksebaan 32 3140 Keerbergen	Verantw. uitvoering 1/3/2010	Bruwier Gunther Bakestraat 165 3140 Keerbergen
---	---	---------------------------------	--



Afgev. erkend organisme 1/3/2010 CONTROLORGANISME [Signature] [Stamp: BUNDELEER, VZW, BONHEIDEN, Agent Onderzoeker, BU 181515061]	Frans Glen Schrieksebaan 32 3140 Keerbergen	Verantw. uitvoering 1/3/2010	Bruwier Gunther Bakestraat 165 3140 Keerbergen
---	---	---------------------------------	--

**Bruwier Gunther
Bakestraat 165
3140 Keerbergen**