

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 90/2017/2/9/1	Datum van bezoek: Date de visite:	9/02/2017
Oprachtgever: Donneur d'ordre:	LEMMENS VERA Westdijk 37 - 2830 WILLEBROEK	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	16726606 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Westdijk 37 - 2830 WILLEBROEK		
Eigenaar: Propriétaire:	LEMMENS VERA Westdijk 37 - 2830 WILLEBROEK		
Installateur:	BESTAAND	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276BIS/RIJW1 (O.V.E. van 1 rijwoning volgens art. 276 bis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271							
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 6 mm² XVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A							
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 11.25 Ohm	Isolatie / Isolement: 2.65 MOhm							
	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1								
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 17								
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	17	OK	OK	271			
40A	30mA	A/s	5	OK	OK	271			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

toekomstige inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

ET 90/2017/2/9/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.


De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 9/02/2042

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,

VISUM (Datum / Date):



PROVINCIAEL Dirk

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015


ET 90/2017/2/9/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Ochia,




LECTROTEST
Birk P. Vincinlael
Inspector
0475 69 04 en
0475 69 04 en



81218

VERA LEMANS






Begaande ground

ELECTROTEST
 Dirk Provincie
 Provincie
 Gemeente
 Gemeente

Vera Lemmens

[Signature]




Verdieping 2



Verdieping 2





plaat



VERA LEMMENS

				A	B	C	D	E
F	G	H Reserve	I	J	K	L	M	N
O	P Reserve	Q	Beltrafo		Aardlekschakelaar 30mA		Aardlekschakelaar 300mA	

Groep	Zekering	Omschrijving
A	16A	Oven
B	16A	Vaatwas
C	16A	Wasmachine
D	16A	Droogkast
E	16A	Berging, WC, Badkamer
F	10A	Verlichting Kelder, Slaapkamer1, Slaapkamer2, Slaapkamer3, Slaapkamer4
G	10A	Verlichting Hal, Trap, Keuken, Afzuigkap
H	10A	Reserve
I	16A	Stopcontact Kelder
J	16A	Stopcontacten werkblad keuken
K	16A	CV ketel, Koelkast, Vriezer, Stopcontact keukeneland
L	16A	Magnetron, Stopcontacten rechtse kant living rechts, Buitenverlichting rechts
M	16A	Stopcontacten slaapkamer1
N	16A	Stopcontacten Slaapkamer2, Slaapkamer3, Slaapkamer4, Verlichting slaatzolder
O	32A	Kookplaat
P	16A	Reserve
Q	16A	Stopcontacten linkse kant living, Verlichting TV, Onder TV meubel, Buitenverlichting links, Beltrafo