



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.:

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR.

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 15-2-17 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: ~~Nieuw~~ - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwarend~~ - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met ~~Zonder~~ BA4 / BA5 ; AREI art. 86 ~~87~~
Aansluiting: Spanning ~~230~~ V ; Bescherming v/d aansluiting: ~~Teco 40~~ A ; Alg. schakelaar: type: ~~1000mA/30mA~~
Netaftakkabel (type & sectie): ~~Exul~~ L x 10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): ~~Exul~~ L x 10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; Spreidingsweerstand: 13,8 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 3 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS40A/30mA: B ↔ E

DS40A/30mA: L M

G ↔ H

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - R
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: De afstekers kabelaan de aansluiting dienen
en het voertuilen klasse II te worden
Voedingskabel hoofdbord nog degeijl aan te
sluiten in de meter kast.

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15-2-2017
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☐ voldoet ☒ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
2820 BONHEIDEN
Gedts
Onderzoeker




CONTROLLEORGANISME
2820 BOVENWY
S. VONNHEIDEN
Agn. Linderzouker

Plaats van de elektrische installatie
Aerts Wilm
Nalestraat 21
2800 Mechelen

Installateur
Aerts Wim
Kanoniersweg
2820 Bonheiden

p. 1/1
Eendraadschema
1 x 400V + N ~ 50Hz



Erkend Organisme
A.T.K.
Mechelsteenweg 247-249
2820 Bornhiden
Tel.: 015/55.61.51
Fax: 015/55.06.30
e-mail: atk@atk.be



CONTROLORGANISME
2820 Bornhiden
A.T.K.
Mechelsteenweg 247-249
2820 Bornhiden
Tel.: 015/55.61.51
Fax: 015/55.06.30
e-mail: atk@atk.be

Plaats van de elektrische installatie
Aerts Wijn
Nieuwstraat 21
2800 Mechelen

Installateur
Aerts Wijn
Kanoniersweg
2820 Bornhiden

R. 3/4
Situatieschema
1 x 400V + N ~ 50Hz

Schets getekend door: Aerts Danny Electriciteitswerken BVBA - BTW BE 0345.097.653



Erkend Organisme A.T.K. Mechelsesteenweg 247.249 2820 Bonheiden Tel.: 015/55.51.51 Fax: 015/55.08.30 e-mail: atk@atk.be	Plaats van de elektrische installatie Aerts Wim Neestraat 21 2800 Mechelen	Installateur Aerts Wim Kamperlingweg 2820 Bonheiden	P. 414 Situatieschema 1 x 400V + N - 50Hz
--	--	---	---

Schema's getekend door: Aerts Danny Electriciteitswerken BVBA - BTW BE 0845.087.553

15.2.17

2820 Bonheiden
Sint-Omersestraat 21
Aerts Wim
A.T.K.